

Preparazione Statica Pensile con 2 porte scorrevoli e scolapiatti - 1000 mm


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Preparazione Statica

Pensile con 2 porte scorrevoli e scolapiatti -
1000 mm

132746 (PSS1000LC)

Pensile con ripiano
scolapiatti 2 porte 1000 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito in acciaio inox. Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un' unica lastra d'acciaio per facilitare la pulizia. Pannelli con bordi arrotondati. Ripiano base e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Porte scorrevoli a doppia parete. Capacita' di carico: 80 kg.

Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilit .
- Tutti i pensili sono accessoriabili con pannelli a muro da agganciare tra il pensile e vari elementi dotati di alzatina quali tavoli, tavoli armadiati e lavatoi, completabili con barra a parete porta utensili, gancio, cestello, porta coltelli, porta piatti e porta bicchieri.

Costruzione


- Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un'unica lamiera per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Porte a doppia parete, posizionate all'interno della cornice del pensile, removibili senza l'utilizzo di attrezzi per una migliore e pi  facile pulizia del vano.
- Pensile dotato di maniglia ergonomica e scolapiatti interno facilmente rimovibile per le operazioni di pulizia.
- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

Approvazione: _____



Electrolux

Preparazione Statica Pensile con 2 porte scorrevoli e scolapiatti - 1000 mm



Informazioni chiave

Numero porte:	2
132746 (PSS1000LC)	
Dimensioni esterne, altezza:	650 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	400 mm



Preparazione Statica
Pensile con 2 porte scorrevoli e scolapiatti - 1000 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso